

八.常见问题及处理方法

功能说明		操作方法
进入系统功能的方法		长按SET键2秒进入系统设置，面板显示0A（参数保护），当显示OA时，短按增加键，将显示的数值修改为0006，按SET键确认进入系统功能设置。
退出系统功能的方法		长按SET键2秒退出系统设置，或5秒无操作自动退出系统设置，或按运行键退出设置，退出前保存当前设置。
OA 系统密码		当显示OA时，短按增加键进入密码设置，屏幕显示0000，最后个位数字跳动，表示该数字可更改，短按增加键修改数值，密码默认为0006，当输入正确的密码后，短按SET键，屏幕显示AL01。此时可进行系统设置。
AL01 第1路报警方式选择		当显示AL01时，按增加键或减小键进入，进入后按增加键或减小键可以在HH和LL质之间切换，默认为LL，切换完成后按SET键保存并退出。
AL02 第2路报警方式选择		设置方法同上，默认为LL（低压报警）
dL01 第1路延时动作时间		当显示dL01时，按增加键或减小键进入，进入后按增加键或减小键修改数值，默认为00秒，0-99秒循环设置，设置完成后按SET键保存并退出。
dL02 第2路延时动作时间		设置方法同上
E00 误差修正系数		默认为1.00，当显示压力与实际压力有偏差时，客户可以修改这个系数，修改后的压力B=当前压力A*系数K。

七.报警方式及回差设置

HH 高报警方式	通电后，压力 < (报警值 - 回差) 时，继电器状态不切换，指示灯灭；压力 ≥ (报警值 - 回差) 时，继电器状态切换，指示灯亮	动作区间为：报警值 - 回差
	当压力上升至 ≥ 报警值时，继电器状态切换，指示灯亮	例如，报警点设置为10Bar，回差为2bar时，常闭点的输出方式为：压力上升到10BAR断开，压力回到8Bar闭合
	当压力下降到 < (报警值 - 回差) 时，继电器状态切换，指示灯灭	
LL 低报警方式	通电后，压力 < (报警值 + 回差) 时，继电器状态切换，指示灯亮；通电后，压力 ≥ (报警值 + 回差) 时，继电器状态不切换，指示灯灭	动作区间为：报警值 + 回差
	当压力上升至 (报警值 + 回差) 时，继电器状态切换，指示灯灭	例如，报警点设置为10Bar，回差为2bar时，常闭点的输出方式为：压力上升到12Bar时断开，压力回到10Bar闭合
	当压力下降到报警点时，继电器状态切换，指示灯亮	
HH和LL的区别	如果客户希望通电后，继电器状态不切换，则选择HH高报警方式 如果客户希望通电后，继电器状态切换，则选择LL低报警方式	

序号	常见现象	原因分析	解决方法
1	继电器频繁动作	没有设定回差	设定适当的回差
		回差值设定过小	增大回差值
2	通电不亮	供电电压不正确	检查供电电压
		保险丝烧坏	更换保险丝
3	到达设定压力 继电器不动作	连线错误	检查连线是否正确
		中间继电器或 交流接触器损坏	更换中间继电器 或交流接触器
		产品继电器损坏	返厂维修
4	显示错误代码	参见第4页代码表	
5	显示压力不准	清零	长按清零键
		重新标定	返厂标定

九.注意事项

1. 收到产品后，请检查包装及外形是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符。
2. 按产品所提供的过程连接、电气连接和安装方式，将产品正确可靠安装并接线。
3. **请勿带电安装！**
4. 使用过程中请注意产品的技术规范和使用条件，如允许的介质温度、过载压力、供电电压等。
5. 压力开关属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆卸，更不能用硬物触碰膜片，以免造成产品的损坏。
6. 在安装过程中，注意保护产品，不得强力安装或者拆卸，否则容易损坏产品，特别是安装螺纹。
7. 安装时请用合适的扳手安装或拆卸，不得强行用手拧动壳体来拧紧或者拆卸，否则造成的损害不在保修的范围内。
8. 安装通电测试，一般需要数分钟产品输出方能稳定输出和正常工作，这属于正常现象。
9. 安装后通电测试，出现非正常现象，除非具备产品调节设备和技能，否则请将产品联系我公司的售后技术人员。

INTRODUCTION

——产品使用说明书

PRESSURE SWITCH

YL-816智能数显压力开关

售后电话：021-51601181
网 址：www.shllsensor.com



扫一扫，更多产品

上海隆旅电子科技有限公司
Shanghai long journey electronic technology co., LTD.

PRESSURE SWITCH

YL-816智能数显压力开关

YL-816智能压力开关是集压力测量、显示、控制于一体的智能化高精度压力控制设备。

该系列产品功能强大，具有实时压力显示、多种单位切换、误差清零、报警回差等功能。

另外该款产品具有两路继电器输出，每路继电器有常开常闭触点可以选择，同时具有回差设定功能。


一. 系统参数

压力量程	0~1...6...10...16...50...100...250...400...600Bar
微压量程	0~10...20...30...50...100Kpa
过载能力	150%
精度等级	0.5%FS
长期稳定性	0.2%FS/年
供 电	24VDC、220VAC可选
工作温度	-20°C~80°C
报警点设置	全量程任意可设
输出信号	双组继电器开关信号
负载能力	250V5A 24V5A
采样速率	5次/秒
使用温度	-20°C~80°C
测量介质	316L不锈钢兼容介质
接线保护	反极性和短路保护
安装接口	M20*1.5
主体材质	ABS加强阻燃塑料
保险丝容量	250V1A 24VDC1A

1

二. 面板、按键、指示灯、接线端子


2.1按键、指示灯定义



2.2 指示灯定义


指示灯	说明
电源指示灯 (POWER)	常亮时，表示供电正常
第1路报警指示灯 (OUT1)	常亮时，表示第1路的继电器状态切换
第2路报警指示灯 (OUT2)	常亮时，表示第2路的继电器状态切换
运行指示灯 (RUN)	常亮时，表示压力开关在工作状态

2.3 接线端子定义



2

三. 产品尺寸图



四. 保险丝的选用及更换

保险丝容量	250VAC1A 24VDC1A
保险丝规格	汽车用耐震型
保险丝更换	当产品通电不工作时，很有可能是保险丝烧坏，使用螺丝刀从有标记的一端撬开保险丝盒，取出保险丝，更换新保险丝

五. 基本功能及设置

*必须关闭运行键才能进入设置。进入设置后短按设置键切换代码。

项目	功能说明	操作方法
查看功能	查看第1路报警值 查看第2路报警值	按住增加键，显示OUT1报警值，松开回复显示当前压力值 按住减小键，显示OUT2报警值，松开回复显示当前压力值
清零功能	当零位有误差时， 可清除零位误差	关闭运行灯，不加压力，长按清零键5秒钟，屏幕显示C-L，可清除零位误差
切换单位	切换当前压力单位	在运行键关闭时，短按增加键，可以循环切换压力单位
	进入基本设置的方法 显示：A01（第1路报警点）、A02（第2路报警点）、Ad1（第1路报警回差）、Ad2（第2路报警回差）	短按SET键进入设置界面，显示A01，按SET键，面板循环显示：A01（第1路报警点）、A02（第2路报警点）、Ad1（第1路报警回差）、Ad2（第2路报警回差）
	退出基本设置的方法	5秒钟无按键操作，自动保存并退出设置；或按运行键直接保存并运行
基本设置	设置报警点 A01 A02	当屏幕显示A01时，按增加键或减小键进入设置，进入后按增加或减小键修改当前数字，长按迅速变化，设置完成后，按SET键保存当前设置值并跳转显示A01。
	设置回差值 Ad01 Ad02	当屏幕显示Ad01时，按增加键或减小键进入设置，进入后按增加或减小键修改当前数字，长按迅速变化，设置完成后，按SET键保存当前设置值并跳转显示A01。

3